

INDICE 1

| | |
|---|----|
| RESUMEN | 2 |
| SUMMARY | 3 |
| PALABRAS CLAVES | 3 |
| INTRODUCCION | 6 |
| 1. OBJETIVOS | 8 |
| 1.1. Objetivo General | 8 |
| 1.2. Objetivos Específicos | 8 |
| 2. ESTADO DEL ARTE | 9 |
| 3. DISEÑO METODOLÓGICO | 12 |
| 4. RESULTADOS | 14 |
| 4.1 Situación actual | 14 |
| 5. INDICADORES DE CONFIABILIDAD | 16 |
| 6. Tipos de Mantenimiento | 19 |
| 6.1 Inspección Visual Pedestre | 20 |
| 6.2 Metodología RCM | 21 |
| 7. VIGILANCIA TECNOLÓGICA | 22 |
| 8. TECNOLOGÍAS DISPONIBLES | 22 |
| 8.1 Dron | 23 |
| 8.2 LIDAR | 23 |
| 8.3 Termografía | 23 |
| 8.4 Sistemas de Información Georreferenciados SIG | 24 |
| 9. RESULTADOS DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA | 24 |
| 10. MATRIZ DE EVALUACIÓN | 26 |
| 10.1 Criterios de evaluación | 27 |
| 10.2 Análisis de costos | 27 |
| 10.3 Resultado matriz de evaluación | 30 |
| 10.4 Análisis de resultados | 31 |
| 10.5 Impacto económico | 33 |
| 10.5.1 Aumento Presupuestario | 34 |
| 10.5.2 Adquisición dron con cámara termográfica | 34 |

| | |
|--|----|
| 10.5.3 Tratamiento de la información | 35 |
| 10.5.4 Costo del proyecto | 35 |
| 10.5.5 Multas por incumplimiento..... | 36 |
| 11.-CONCLUSIONES | 38 |
| 13.-ANEXO A..... | 40 |
| 13.1 Anexo A formulario IVP Inspección Visual Pedestre | 40 |
| 13.2. Plataforma SIG de resultados de información | 42 |

INDICE 2

| | |
|--|----|
| Figura 1. LAT 2x220 kV Colbún-Alto Jahuel. (Fuente Google Earth)..... | 15 |
| Figura 2. Sistema de Transmisión Troncal zona centro sur de Colbún Transmisión (elaboración propia)..... | 16 |
| Figura 3. Período de inicio y término de la IVP y tiempo de demora actual en ejecución de la mantención. | 20 |
| Figura 4 Período de inicio y término de la IVP y tiempo de demora propuesta en ejecución de la mantención | 21 |
| Figura 5 Aplicación de la metodología RCM al proceso de transmisión eléctrica. | 22 |
| Figura 6 Número de patentes asociadas al uso de drones en líneas eléctricas, fuente Lens, 2019 | 25 |
| Figura 7 Número de patentes asociadas al uso de LIDAR en líneas eléctricas, fuente Lens,2019 | 26 |
| Figura 8 Dron equipado para realización de las IVP's..... | 29 |
| Figura 9 Foto termográfica de una torre de alta tensión con dron. | 29 |
| Figura 10 Plataforma digital de resultados de la inspección, la que proviene de una inspección con dron y termografía | 30 |