## ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Página
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	1
1.1 INTRODUCCIÓN	1
1.2 OBJETIVOS	2
1.2.1 Objetivo general	2
1.2.2 Objetivos específicos	2
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	3
2.1 PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO	3
2.2 RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD	6
2.2.1 Historia	6
2.2.2 Clasificación	9
2.2.3 Composición	18
CAPÍTULO 3: NORMATIVA CHILENA	19
3.1 CLASIFICACIÓN	19
3.2 TIPOS DE VÍAS EN QUE SE INSTALARÁN	22
3.3 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN	23
3.4 UBICACIÓN	24
3.5 SEÑALIZACIÓN VERTICAL	27
3.5.1 Generalidades	27
3.5.2 Señales Preventivas	28
3.6 DEMARCACIONES	33
3.6.1 Generalidades	33
3.6.2 Características de la pintura a aplicar	34
3.6.3 Tachas Reflectantes	35
3.7 DISEÑO GEOMÉTRICO	37
3.8 DISPOSICIONES VARIAS	41
3.9 CONSTRUCCIÓN	42

<sup>&</sup>quot;DIAGNÓSTICO DE LOS RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADOS EN LAS CALZADAS DE CALLES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE CURICÓ, IMPLEMENTACIÓN, REPOSICIÓN Y/O MANTENCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE."

3.9.1 Construcción en Asfalto	42
3.9.2 Construcción en Hormigón	46
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL TEMA	47
4.1 METODOLOGÍA	47
4.2 LUGAR DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO	48
4.3 SELECCIÓN DE CONDICIONES	49
4.4 HERRAMIENTAS EMPLEADAS	51
4.4.1 Elementos de medición	51
4.4.2 Planilla de registro	52
4.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	53
4.6 ESTUDIO ECONÓMICO	77
4.6.1 Itemizado de obras	77
4.6.2 Cantidades de obra	80
4.6.3 Precios unitarios	81
4.6.4 Presupuesto	90
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	102
5.1 CONCLUSIONES	102
5.2 RECOMENDACIONES	104
BIBLIOGRAFÍA	105
ANEXOS	107
ANEXO 1: Anuario estadístico de tránsito	107
ANEXO 2: Primer boceto del golpe de control de tráfico	108
ANEXO 3: Especificaciones detalladas de diseño	109
ANEXO 4: Esquemas de señalización y demarcación	121
ANEXO 5: Ficha técnica de resalto reductor de velocidad	134
ANEXO 6: Señales Preventivas	137
ANEXO 7: Tabla de registro	140

## ÍNDICE DE TABLAS

	Página
Tabla 2.1: Consecuencia en atropellos v/s velocidad de impacto	4
Tabla 3.1: Reducciones de velocidades	28
Tabla 3.2: Tabla de dimensionamiento	32
Tabla 3.3: Niveles mínimos de retrorreflexión (mcd/lux - m2)	34
Tabla 4.1: Estructura de planilla de registro	52
Tabla 4.2: Cantidad de resaltos según zonas	53
Tabla 4.3: Sectores de la ciudad de Curicó.	54
Tabla 4.4: Cantidad de resaltos según la normativa aplicable	55
Tabla 4.5: Resaltos por años según su decreto	55
Tabla 4.6: Cantidad de resaltos según su tipo	56
Tabla 4.7: Cantidad de resaltos según su tipo de material	57
Tabla 4.8: Cantidad de resaltos según tipo de vía	58
Tabla 4.9: Cantidad de resaltos que cumplen o no los distanciamientos	59
Tabla 4.10: Cantidad de resaltos que cumplen o no los distanciamientos de luminaria	60
Tabla 4.11: Cantidad de resaltos que interfirieren o no los accesos vehiculares y servicios púb	olicos61
Tabla 4.12: Tipo de señal vertical instalada	62
Tabla 4.13: Cantidades de señales verticales instaladas y faltantes	63
Tabla 4.14: Cantidad de resaltos de que tiene o no demarcación de triángulos amarillos	66
Tabla 4.15: Cantidad de resaltos de que tiene o no demarcación de triángulos blancos	67
Tabla 4.16: Cantidad de resaltos de que tiene o no demarcación de línea de eje continua	68
Tabla 4.17: Cantidad de resaltos de que tiene o no demarcación de líneas longitudinales amar	illas69

<sup>&</sup>quot;DIAGNÓSTICO DE LOS RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADOS EN LAS CALZADAS DE CALLES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE CURICÓ, IMPLEMENTACIÓN, REPOSICIÓN Y/O MANTENCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE."

Tabla 4.18: Cantidad de resaltos de que tiene o no tachas amarillas	70
Tabla 4.19: Cantidad de resaltos de que tiene o no la leyenda "LENTO"	71
Tabla 4.20: Cantidad de resaltos que cumplen o no todos los requerimientos	76
Tabla 4.21: Cantidades de obra	80
Tabla 4.22: Valores de mano de obra.	82
Tabla 4.23: Composición de leyes sociales consideradas en los precios unitarios	82
Tabla 4.24: Precio unitario preparación de la superficie	83
Tabla 4.25: Precio unitario trazado y nivelaciones resalto	83
Tabla 4.26: Precio unitario riego de liga.	83
Tabla 4.27: Precio unitario concreto asfáltico	84
Tabla 4.28: Precio unitario hormigón H-20	84
Tabla 4.29: Precio unitario excavación.	85
Tabla 4.30: Precio unitario señal vertical.	85
Tabla 4.31: Precio unitario placa velocidad sugerida.	85
Tabla 4.32: Precio unitario trazado demarcación.	86
Tabla 4.33: Precio unitario demarcación triángulos y leyenda	86
Tabla 4.34: Precio unitario demarcación líneas	87
Tabla 4.35: Precio unitario tachas reflectantes.	87
Tabla 4.36: Precio unitario remoción tachas reflectantes.	88
Tabla 4.37: Precio unitario remoción concreto asfáltico.	88
Tabla 4.38: Precio unitario remoción señal vertical.	88
Tabla 4.39: Precio unitario reinstalación señal vertical.	89
Tabla 4.40: Precio unitario luminaria.	89
Tabla 4.41: Costos directos ZU-1	91

<sup>&</sup>quot;DIAGNÓSTICO DE LOS RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADOS EN LAS CALZADAS DE CALLES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE CURICÓ, IMPLEMENTACIÓN, REPOSICIÓN Y/O MANTENCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE."

Tabla 4.42: Costos directos ZU-2.	92
Tabla 4.43: Costos directos ZU-3.	93
Tabla 4.44: Costos directos ZU-4.	94
Tabla 4.45: Costos directos ZU-5	95
Tabla 4.46: Costos directos ZU-6.	96
Tabla 4.47: Costos directos ZU-7	97
Tabla 4.48: Costos directos ZE-4	98
Tabla 4.49: Costos directos de todas las zonas.	99
Tabla A.1: Anuario estadístico de tránsito - Causas según tipo de accidentes en el trán	sito debidas a
la velocidad en Chile, año 2013	107
Tabla A.2: Tabla de registro	140

## ÍNDICE DE FIGURAS

Pá	gina
Figura 2.1: Camión basculante Bedford cruzando resalto de 1,52 x 0,076 m a 32 km/h	7
Figura 2.2: Auto Mini Clubman cruzando resalto de 3,66 x 0,1 m a 32 km/h	7
Figura 2.3: Mediciones de vibración en joroba, Lytham	8
Figura 2.4: Mediciones en Esplanade, Ventnor	8
Figura 2.5: Golpe de velocidad hecho de caucho	9
Figura 2.6: Montículo de velocidad de asfalto	11
Figura 2.7: Diferencia entre golpe de velocidad y montículo de velocidad	13
Figura 2.8: Diagrama de una sección transversal típica de un montículo redondo de la parte superior	13
Figura 2.9: Diagrama de una sección transversal típica de una joroba sinusoidal holandesa	14
Figura 2.10: Joroba "H" y drenaje sobre el South Parks Road, Glenrothes	14
Figura 2.11: Joroba "S" y paso levantado de cebra en South Parks Road, Glenrothes	15
Figuras 2.12 y 2.13: Cojines de velocidad de caucho	16
Figura 2.14: Mesa de velocidad de caucho	17
Figura 2.15: Montículo de parte superior plana	17
Figura 3.1: Lomo de toro redondeado	19
Figura 3.2: Aceras continuas	20
Figura 3.3: Plataforma	20
Figura 3.4: Lomillos prefabricados.	21
Figura 3.5: Cojines.	21
Figura 3.6: Fundación y sustentación de señales	29
Figura 3.7: Poste omega para sustentación de señales.	30

<sup>&</sup>quot;DIAGNÓSTICO DE LOS RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADOS EN LAS CALZADAS DE CALLES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE CURICÓ, IMPLEMENTACIÓN, REPOSICIÓN Y/O MANTENCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE."

Figura 3.8: Ubicación lateral de señales.	31
Figura 3.9: Ángulos de iluminación y observación.	34
Figura 3.10: Tachas reflectantes.	35
Figura 3.11: Resalto de hormigón.	46
Figura 4.1: Plan Regulador Comunal de Curicó, dividido en láminas	48
Figura A.1: Boceto del golpe de control de tráfico original hecha por Compton	108
Figura A.2: Lomo de toro redondeado – altura 7,50 cm.	109
Figura A.3: Lomo de toro redondeado – altura 5,00 cm.	110
Figura A.4: Plantilla para construcción de lomos de toro redondeados	111
Figura A.5: Lomo de toro plano.	112
Figura A.6: Lomo de toro planos, aceras continuas y plataformas en pendientes	113
Figura A.7: Clinómetro	114
Figura A.8: Ejemplo de ramplas	115
Figura A.9: Acera continua	116
Figura A.10: Plataforma	117
Figura A.11: Lomillo – alturas 2,50 a 5,00 cm.	118
Figura A.12: Lomillo – Ubicación en pasajes / vía local.	119
Figura A.13: Cojines	120
Figura A.14: Lomo de toro redondeado.	121
Figura A.15: Lomo de toro redondeado próximo a esquina con virajes hacia vía do emplaza.	
Figura A.16: Lomo de toro plano	123
Figura A.17: Lomo de toro plano con paso de cebra.	124
Figura A.18: Lomo de toro en serie.	125

<sup>&</sup>quot;DIAGNÓSTICO DE LOS RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD INSTALADOS EN LAS CALZADAS DE CALLES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE CURICÓ, IMPLEMENTACIÓN, REPOSICIÓN Y/O MANTENCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE."

Figura A.19: Aceras continuas	126
Figura A.20: Plataforma en tramo	127
Figura A.21: Plataforma en intersección.	128
Figura A.22: Lomillo en pasaje	129
Figura A.23: Lomillo en vía local	130
Figura A.24: Cojines en vía de un sentido	131
Figura A.25: Cojines en vía de doble sentido	132
Figura A.26: Escalonamientos de velocidades, señales y distancia entre se individuales	
Figura A.27: Escalonamientos de velocidades, señales y distancia entre se sucesivos.	
Figura A.28: Señal resalto PG-8a.	137
Figura A.29: Señal resalto PG-8b.	137
Figura A.30: Señal resaltos sucesivos PG-9.	138
Figura A.31: Placa velocidad sugerida	138
Figura A.32: Señal proximidad de paso cebra PO-8	139

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Página
Gráfico 4.1: Porcentaje de resaltos según zonas
Gráfico 4.2: Porcentaje de resaltos según normativa aplicable en todas las zonas
Gráfico 4.3: Porcentaje de resaltos según su tipo en todas las zonas
Gráfico 4.4: Porcentaje de resaltos según su tipo de material en todas las zonas
Gráfico 4.5: Porcentaje de resaltos según tipo de vía en todas las zonas
Gráfico 4.6: Porcentaje de resaltos que cumplen o no los distanciamientos en todas las zonas59
Gráfico 4.7: Porcentaje de resaltos que cumplen o no los distanciamientos de luminaria en todas las zonas
Gráfico 4.8: Porcentaje de resaltos que interfirieren o no los accesos vehiculares y servicios públicos en todas las zonas
Gráfico 4.9: Porcentaje del tipo de señal vertical instalada en todas las zonas
Gráfico 4.10: Porcentaje de señales verticales faltantes
Gráfico 4.11: Distancia de las señales verticales al borde más cercano del resalto según normativa antigua
Gráfico 4.12: Porcentaje de señales verticales que cumplen o no con el distanciamiento mínimo según normativa antigua.
Gráfico 4.13: Distancia de las señales verticales al borde más cercano del resalto según normativa actual
Gráfico 4.14: Porcentaje de señales verticales que cumplen o no con el distanciamiento mínimo según normativa actual
Gráfico 4.15: Porcentaje de resaltos de que tiene o no demarcación de triángulos amarillos en todas las zonas
Gráfico 4.16: Porcentaje de resaltos de que tiene o no demarcación de triángulos blancos en todas las zonas

Gráfico 4.17: Porcentaje de resaltos de que tiene o no demarcación de línea de eje continua en todas las zonas
Gráfico 4.18: Porcentaje de resaltos de que tiene o no demarcación de líneas longitudinales amarillas en todas las zonas
Gráfico 4.19: Porcentaje de resaltos de que tiene o no tachas amarillas en todas las zonas70
Gráfico 4.20: Porcentaje de resaltos de que tiene o no la leyenda "LENTO" en todas las zonas71
Gráfico 4.21: Altura del resalto tipo lomo de toro redondeado según normativa antigua
Gráfico 4.22: Porcentaje de resaltos que cumplen o no la altura mínima y máxima según normativa antigua
Gráfico 4.23: Altura del resalto tipo lomo de toro redondeado según normativa actual
Gráfico 4.24: Porcentaje de resaltos tipo lomo de toro redondeado que cumplen o no la altura mínima y máxima según normativa actual
Gráfico 4.25: Largo del resalto tipo lomo de toro redondeado
Gráfico 4.26: Porcentaje de resaltos tipo lomo de toro redondeados que cumplen o no el largo mínimo
Gráfico 4.27: Alto del resalto tipo lomo de toro plano
Gráfico 4.28: Largo del resalto tipo lomo de toro plano
Gráfico 4.29: Porcentaje de resaltos que cumplen o no todos los requerimientos en todas las zonas
Gráfico 4.30: Porcentaje del costo de regularización según anomalía en todas las zonas100
Gráfico 4.31: Resumen de costos de obras según zona