

ÍNDICE

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Antecedentes y motivaciones.....	2
1.2 Descripción del problema	2
1.3 Solución propuesta.....	2
1.4 Objetivos.....	2
1.4.1 Objetivo General.....	2
1.4.2 Objetivos Específicos	3
1.5 Alcances del proyecto	3
1.6 Metodologías y herramientas utilizadas.....	3
1.7 Resultados esperados	3
1.8 Organización del documento	4
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	5
2.1 Ensayos No Destructivos (END)	6
2.2 Descripción general de algunos métodos de Ensayos No Destructivos	7
2.2.1 Líquidos penetrantes.....	7
2.2.2 Partículas magnéticas	7
2.2.3 Ultrasonido	8
2.2.4 Radiografía	9
2.2.5 Examen visual	9
2.3 Inspección por ultrasonido.....	10
2.3.1 Generalidades	10
2.3.2 Naturaleza de los ultrasonidos	10
2.3.3 Producción de ondas sonoras.....	11
2.3.4 Parámetros de ondas sonoras	12
2.3.5 Modos de vibración	13
2.3.6 Transductor ultrasónico	15
2.3.7 Medio acoplante	16
2.4 Equipo Olympus EPOCH 1000i	17
2.4.1 Conectores	18

2.4.2	Ultrasonido convencional.....	18
2.4.3	Phased array.....	19
2.4.4	Palpadores o transductores	20
2.5	Materiales compuestos.....	21
2.5.1	Conceptos generales	21
2.5.2	Matriz – Refuerzo.....	21
2.5.3	Delaminación en materiales compuestos.....	22
CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y CALIBRACIÓN.....		23
3.1	Administración de datos	24
3.1.1	Configuración previa a la medición y creación de ficheros	24
3.1.2	Creaciones de ficheros en el equipo	25
3.1.3	Extracción de imágenes a USB	26
3.2	Calibración equipo Olympus EPOCH 1000i.....	26
3.2.1	Configuración inicial de calibración modo ultrasonidos convencionales	27
3.2.2	Calibración con palpador haz recto ultrasonido convencional. (ACERO).....	27
3.2.3	Calibración con palpador haz recto ultrasonido convencional. (COMPUESTO)	
	30	
CAPÍTULO IV: EXPERIENCIAS DE INSPECCIÓN ULTRASÓNICA A COMPUESTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y CARBONO		33
4.1	Experiencia I: Control de espesores.....	34
4.1.1	Control de espesor en probeta N°1	35
4.1.2	Control de espesor en probeta N°2.....	36
4.1.3	Control de espesor en probeta N°3	36
4.1.4	Control de espesor en probeta N°4.....	37
4.2	Experiencia II: Comparación en los espectros de amplitud en una probeta perforada de fibra de carbono.	41
4.2.1	Medición manual y ultrasónica de la probeta perforada.....	42
4.3	Experiencia III: Inspección ultrasónica en probeta con zona seca	45

CAPÍTULO V: DETECCIÓN DE FALLAS POR DELAMINACIÓN EN COMPUESTOS DE FIBRA DE VIDRIO	48
5.1 Detección de delaminación en probetas RTM de fibra de vidrio	49
5.1.1 Inspección probeta N°7	50
5.1.2 Inspección probeta N°8	51
5.2 Inspección ultrasónica de prótesis deportiva en fibra de vidrio.....	53
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS	56
6.1 Conclusiones	57
6.2 Recomendaciones para futuros trabajos	58
REFERENCIAS	59
ANEXOS	61
Anexo 1: Identificación de equipo de ultrasonido con el que cuenta la universidad ...	61
Anexo 2: Cuadro comparativo UT convencional y phased array.....	62
Anexo 3: Visualización de posibles fallas en acero	63
Anexo 4: Propiedades acústicas de los materiales.....	64
Anexo 5: Mediciones de control de espesores probeta N°4	65
Anexo 6: Norma EN12668-1:2010 (Extracto de la norma)	66
Anexo 7: Microscopio educacional para universidades Leica EZ4 E.....	66

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2.1, ensayos no destructivos	6
Ilustración 2.2, partículas magnéticas.....	7
Ilustración 2.3, radiografía.....	9
Ilustración 2.4, zonas de espectro acústico	11
Ilustración 2.5, partícula perturbada	12
Ilustración 2.6, descripción de una onda	13
Ilustración 2.7, ondas longitudinales	14
Ilustración 2.8, ondas transversales	14
Ilustración 2.9, ondas de superficie o de Rayleigh	14
Ilustración 2.10, representación de ondas Lamb simétrica(a) o asimétrica (b)	14
Ilustración 2.11, concepto ultrasónico pulso-eco	15
Ilustración 2.12, zonas de haz ultrasónico	15
Ilustración 2.13, zona muerta del haz ultrasónico	16
Ilustración 2.14, equipo ultrasónico EPOCH 1000i	17
Ilustración 2.15, vista frontal equipo EPOCH 1000i.....	17
Ilustración 2.16, vista conectores del equipo.....	18
Ilustración 2.17, pantalla en modo UT	18
Ilustración 2.18, pantalla en modo phased array	19
Ilustración 2.19, palpador 5 MHz, 0,5" Ø	20
Ilustración 2.20, palpador 2,25 MHz, 0,5" Ø	20
Ilustración 2.21, zapata plana SA10P – OL.....	20
Ilustración 2.22, transductor 5L16 A10P con zapata SA10P-N55S.....	20
Ilustración 2.23, tipos de refuerzos.....	21
Ilustración 2.24, diagrama esfuerzo v/s deformación fibras longitudinales y transversales	22
Ilustración 2.25, delaminación modelada en software especializado	22
Ilustración 3.1, selección de lecturas en pantalla.....	24
Ilustración 3.2, creación de ficheros.....	25
Ilustración 3.3, configuración de extracción de imágenes a memoria USB.....	26
Ilustración 3.4, bloque de calibración de precisión de 5 niveles de espesor, ref. 2214M....	28
Ilustración 3.5, medida en el palpador de menor tamaño.....	28
Ilustración 3.6, medida calibradas en acero.....	29
Ilustración 3.7, recomendación para dar dB.....	31
Ilustración 3.8, niveles para calibración compuestos de fibra de vidrio	31
Ilustración 4.1, probetas de materiales compuestos experiencia I.....	35
Ilustración 4.2, medición manual y ultrasónica probeta N°1	35
Ilustración 4.3, medición manual y ultrasónica probeta N°2	36

Ilustración 4.4, medición manual y ultrasónica probeta N°3	37
Ilustración 4.5, probeta fibra de vidrio escalonada.....	37
Ilustración 4.6, medición manual y ultrasónica nivel 1, probeta N°4	38
Ilustración 4.7, medición manual y ultrasónica nivel 3, probeta N°4	39
Ilustración 4.8, medición modo dual	39
Ilustración 4.9, medición manual y ultrasónica nivel 6, probeta N°4	40
Ilustración 4.10, medición manual y ultrasónica nivel 7, probeta N°4	40
Ilustración 4.11, probeta N°5 con perforaciones	41
Ilustración 4.12, medición manual y ultrasónica del agujero de 3[mm]	42
Ilustración 4.13, medición manual y ultrasónica del agujero de 4 [mm]	42
Ilustración 4.14, medición manual y ultrasónica del agujero de 6,5 [mm]	42
Ilustración 4.15, medición de segundo peak del agujero.....	43
Ilustración 4.16, recorrido de las ondas en un material con discontinuidades	43
Ilustración 4.17, probeta N°5 con zona seca	45
Ilustración 4.18, puntos de medición probeta N°6	46
Ilustración 4.19, medición ultrasónica de los puntos en probeta N°6	47
Ilustración 5.1, probeta en ensayo de flexión de 3 puntas.....	49
Ilustración 5.2, inspección ultrasónica antes (a) y después del ensayo de flexión(b)	50
Ilustración 5.3, zona delaminada en probeta N°7.....	50
Ilustración 5.4, inspección ultrasónica probeta N°8.....	51
Ilustración 5.5, zoom delaminación probeta N°8 después de ensayo de flexión	52
Ilustración 5.6, acercamiento zona inspeccionada con delaminación en probeta N°8.....	52
Ilustración 5.7, pie ortopédico de fibra de vidrio	53
Ilustración 5.8, zonas inspeccionadas en pie ortopédico	54
Ilustración 5.9, inspección ultrasónica prótesis ortopédica	55

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1, líquidos penetrantes	7
Tabla 2.2, partículas magnéticas	8
Tabla 2.3, ultrasonido	8
Tabla 2.4, radiografía.....	9
Tabla 3.1, materiales usados para la calibración	27
Tabla 3.2, velocidades de materiales calibradas.....	32
Tabla 4.1, materiales utilizados para experiencia 1	34

ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 2.1, longitud de onda en función del periodo	13
Ecuación 2.2, longitud de onda en función de la frecuencia	13