

I. ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	10
1.1 ANTECEDENTES Y MOTIVACION	11
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	11
1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA	11
1.4 OBJETIVOS	12
1.4.1 Objetivo General	12
1.4.2 Objetivos Específicos	12
1.5 ALCANCES.....	12
1.6 METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS.....	12
1.7 RESULTADOS ESPERADOS.....	13
1.8 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO	13
1.8.1 Capítulo I: Introducción	13
1.8.2 Capítulo II: Marco teórico	13
1.8.3 Capítulo III: Análisis del problema.....	13
1.8.4 Capítulo IV: Desarrollo de la propuesta de solución	14
1.8.5 Capítulo V: Conclusiones	14
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	15
2.1 EXPORTACIÓN DE MANZANAS EN CHILE	16
2.2 DISEÑO MODELO A ESTUDIAR.....	18
2.3 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS	20
2.3.1 Mallado	20
2.3.2 Teorías de falla.....	21
2.4 ANÁLISIS DE FALLA	26
2.5 SELECCIÓN DE MATERIAL.....	28
2.5.1 Proceso de diseño.....	28
2.5.2 Selección de material utilizando CES Selector	33
2.6 INOCUIDAD ALIMENTARIA	34
2.6.1 Materiales asociados a la inocuidad	34
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL PROBLEMA	40
3.1 INFORMACIÓN DEL TRANSPORTADOR DE BINS	41
3.2 CONDICIONES DEL EQUIPO	41
3.2.1 Datos del medio ambiente.....	41
3.3 LEVANTAMIENTO DEL EQUIPO	42
3.4 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS	42
3.4.1 Asignación del material	43
3.4.2 Mallado	44
3.4.3 Condiciones de borde	45

3.4.4 Fuerzas aplicadas	46
3.5 ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA ESTRUCTURA.....	47
3.5.1 Distribución de desplazamiento	48
3.5.2 Esfuerzo equivalente	48
3.5.3 Esfuerzo de corte máximo.....	49
3.6 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN.....	50
3.7 FALLAS IDENTIFICADAS EN LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO.....	51
3.7.1 Unión de los perfiles.....	51
3.7.2 Reparaciones del equipo.....	52
3.7.3 Desgaste en la estructura	53
3.8 POSIBLES SOLUCIONES.....	54
3.8.1 Cambio de material y recubrimiento mediante pintura epoxi	54
3.8.2 Recubrimiento galvanizado	55
3.8.3 Cambios en la geometría del equipo.....	55
3.9 PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	56
CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	58
4.1 CONSIDERACIONES PARA EL REDISEÑO.....	59
4.1.1 Rediseño del equipo.....	59
4.1.2 Selección de material a utilizar	60
4.2 CÁLCULOS PARA EL REDISEÑO DEL EQUIPO.....	65
4.2.1 Determinación del diámetro de pernos	66
4.2.2 Determinación del espesor de los perfiles	74
4.3 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL REDISEÑO.....	78
4.3.1 Asignación del material	78
4.3.2 Contactos	79
4.3.3 Mallado	80
4.3.4 Condiciones de borde	82
4.3.5 Fuerzas aplicadas	83
4.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS	84
4.4.1 Distribución de desplazamiento	84
4.4.2 Esfuerzo equivalente	85
4.4.3 Esfuerzo de corte máximo.....	85
4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS	86
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES.....	89
5.1 CONCLUSIONES Y RESULTADOS	90

II. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1:	Gráfico principales exportaciones chilenas en usd	18
Ilustración 2:	Grúa horquilla komatsu	19
Ilustración 3:	Transportador de bins	19
Ilustración 4:	Relación tensión cortante máxima y círculo de mohr	21
Ilustración 5:	Relación tensión cortante máxima y círculo de mohr	22
Ilustración 6:	Representación gráfica de tensiones.....	22
Ilustración 7:	Representación gráfica de tensión plana.....	23
Ilustración 8:	Prisma resultante del criterio de la tensión cortante máxima.....	25
Ilustración 9:	Elipse tensión plana	25
Ilustración 10:	Esquema selección de material	29
Ilustración 11:	Camino del diseño mecánico	30
Ilustración 12:	Diagrama de flujo del diseño mecánico	32
Ilustración 13:	Conceptos para la selección de material	33
Ilustración 14:	Diagrama clasificación de aceros inoxidables	35
Ilustración 15:	Modelo 3d transportador de bins	42
Ilustración 16:	DCL de la estructura del equipo.....	43
Ilustración 17:	Propiedades del material	43
Ilustración 18:	Mallado de la estructural	44
Ilustración 19:	Body sizing en mallado	44
Ilustración 20:	Refinement en mallado	45
Ilustración 21:	Soportes fijos	46
Ilustración 22:	Soportes de desplazamiento.....	46
Ilustración 23:	Fuerza aplicada en la estructural	47
Ilustración 24:	Fuerza aplicada en la estructural	47
Ilustración 25:	Distribución de desplazamientos	48
Ilustración 26:	Esfuerzo equivalente.....	49
Ilustración 27:	Máximo esfuerzo equivalente	49
Ilustración 28:	Esfuerzo de corte máximo	50

Ilustración 29: Zona de esfuerzo de corte máximo.....	50
Ilustración 30: Grietas en la estructura del equipo	52
Ilustración 31: Estructura del transportador de bis	52
Ilustración 32: Reparación con soldadura de arco manual	53
Ilustración 33: Puntos de apoyo de bins.....	54
Ilustración 34: Uniones reparadas en el equipo	56
Ilustración 35: Uniones reparadas en el equipo	56
Ilustración 36: Rediseño del equipo	60
Ilustración 37: Gráfico módulo de elasticidad vs valor	61
Ilustración 38: Gráfico módulo de elasticidad vs valor	62
Ilustración 39: Gráfico módulo de elasticidad vs valor	62
Ilustración 40: Gráfico módulo de elasticidad vs valor	63
Ilustración 41: Gráfico módulo de elasticidad vs valor	64
Ilustración 42: Vista isométrica de la estructura	67
Ilustración 43: DCL de la parte frontal de la estructura	67
Ilustración 44: DCL del elemento n° 6	68
Ilustración 45: Diagrama de pernos n° 1 y 2	69
Ilustración 46: DCL del elemento n° 1	71
Ilustración 47: Diagrama de pernos n° 3, 4 y 5	71
Ilustración 48: Arandelas nord-lock	73
Ilustración 49: DCL del elemento n° 1	75
Ilustración 50: Falla por aplastamiento del elemento n° 6	76
Ilustración 51: DCL del elemento n° 1	77
Ilustración 52: Sección en la que actúa el momento flector M3	78
Ilustración 53: Geometria ingresada al software ansys®	79
Ilustración 54: Contacto pegado (bonded)	80
Ilustración 55: Contacto de fricción (frictional).....	80
Ilustración 56: Mallado de la estructural	81
Ilustración 57: Body sizing en mallado	81
Ilustración 58: Body sizing en mallado	82

Ilustración 59: Soportes fijos	82
Ilustración 60: Soportes de desplazamiento.....	83
Ilustración 61: Fuerza aplicada en la estructural	83
Ilustración 62: Fuerza aplicada en la estructural	84
Ilustración 63: Distribución de desplazamientos	84
Ilustración 64: Esfuerzo equivalente.....	85
Ilustración 65: Máximo esfuerzo equivalente	85
Ilustración 66: Esfuerzo de corte máximo	86
Ilustración 67: Zona de esfuerzo de corte máximo.....	86

III. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Mayores exportadores de manzanas a nivel mundial	16
Tabla 2:	Propiedades del acero inoxidable 304	36
Tabla 3:	Resultados análisis de elementos finitos diseño original	50
Tabla 4:	Tabla comparativa de aceros seleccionados para el rediseño	65
Tabla 5:	Resultados análisis de elemento finitos	87
Tabla 6:	Factor de seguridad de cada análisis.....	87