

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Página
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	9
1.1    Introducción.....	9
1.2    Objetivos .....	10
1.2.1    Objetivo general .....	10
1.2.2    Objetivos específicos.....	10
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO .....	11
2.1    Reseña histórica del hormigón armado .....	11
2.2    Estructuras de hormigón armado.....	13
2.3    Elementos que componen la estructura de una edificación .....	17
2.3.1    Elementos lineales .....	17
2.3.2    Elementos superficiales .....	19
2.4    Subsidencia.....	21
2.4.1    Tipos de Subsidencia.....	21
A        Subsidencia Endógena:.....	21
B        Subsidencia Exógena:.....	23
2.5    El fenómeno de la Subsidencia en el mundo.....	26
2.5.1    México (Ciudad de México).....	26
2.5.2    España (Murcia) .....	29
2.5.3    Italia (Venecia) .....	30
2.5.4    Japón.....	32
2.5.5    Chile .....	33
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y DESARROLLO .....	37
3.1    Recopilación fotografías séptima región Del Maule .....	38
3.1.1    Kilómetro 204 – 206, Molina .....	38
3.1.2    Ruta 5 Sur, Parral .....	38
3.1.3    Lago Vichuquén .....	40
3.1.4    Costanera, Constitución.....	41
3.1.5    Puente Lautaro ruta K-60, Licantén .....	42

	Página
3.2 Recopilación fotografías octava región del Bío Bío.....	43
3.2.1 Puente Juan Pablo II, Concepción .....	43
3.2.2 Puente Llacolén, Concepción .....	44
3.2.3 Condominio Brisas del Sol, Talcahuano .....	45
3.2.4 Lomas de San Andrés, Concepción.....	46
3.2.5 Población Nueva Vista, Concepción .....	47
3.2.6 Villa Cap, Concepción .....	48
3.2.7 Población Gabriela Mistral, Coronel.....	49
3.2.8 Condominio Portal del Centro, Concepción.....	50
3.2.9 Condominio Los Presidentes, Hualpén .....	51
3.3 Cuestionario en base al terremoto del 27 de febrero del año 2010, realizado al SERVIU (7° y 8° región)53	
3.3.1 Cuestionario 7° región del Maule.....	53
3.3.2 Cuestionario 8° región del Bio Bío .....	56
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN .....	58
4.1 Terreno .....	59
4.2 Caminos y carreteras .....	60
4.3 Puentes .....	61
4.4 Viviendas.....	62
4.5 Edificaciones .....	64
4.6 Terreno .....	65
4.7 Caminos y carreteras .....	66
4.8 Puentes .....	67
4.9 Viviendas.....	68
4.10 Edificaciones .....	70
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	71
5.1 Conclusiones .....	71
5.2 Recomendaciones.....	73
BIBLIOGRAFÍA.....	76

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

	Página
Ilustración 1: Francois Coignet (1814-1888). ....	12
Ilustración 2: William Wilkinson (1819-1902). ....	12
Ilustración 3: Joseph Louis Lambot (1814-1887) bote de hormigón armado. ....	12
Ilustración 4: Joseph Monier (1823-1906). ....	13
Ilustración 5: Estructura de hormigón armado en proceso de construcción. ....	13
Ilustración 6: Viga pretensada de hormigón. ....	16
Ilustración 7: Proceso de pretensado de los tendones que su ubican dentro de las vainas. ....	17
Ilustración 8: Diversos pilares de hormigón armado, de una estructura. ....	17
Ilustración 9: Viga fabricada, lista para ser instalada en obra. ....	18
Ilustración 10: Tirantes utilizados de soporte en la armadura de un puente colgante. ....	18
Ilustración 11: Cimentación superficial, zapata en pleno proceso constructivo. ....	19
Ilustración 12: Cimentación profunda, pilote hincado verticalmente sobre la superficie del terreno. ....	19
Ilustración 13: Muro de hormigón armado en una edificación. ....	20
Ilustración 14: Forjado en proceso de vertido de hormigón. ....	20
Ilustración 15: Subsidencia por disolución de rocas carbonáticas. ....	22
Ilustración 16: Subsidencia por flujo lateral. ....	22
Ilustración 17: Subsidencia tectónica. ....	23
Ilustración 18: Subsidencia minera. ....	24
Ilustración 19: Subsidencia por carga. ....	25
Ilustración 20: Aumento exagerado (explotación) del agua extraída del subsuelo Ciudad de México. ....	26
Ilustración 21: Ejemplo de cimentaciones realizadas con pilotes. ....	27
Ilustración 22: Edificio que presenta el fenómeno de emersión. ....	28
Ilustración 23: Ejemplos de patologías en infraestructura urbana y edificación. ....	29
Ilustración 24: Elevación del nivel del agua “fenómeno aguas altas”. ....	31
Ilustración 25: Hundimiento placa de Nazca bajo la Sudamericana. ....	34
Ilustración 26: Isla Orrego, afectada por subsidencia. ....	35
Ilustración 27: Bucalemu, afectado por Subsidencia. ....	35
Ilustración 28: Colapso edificio Alto Río. ....	36
Ilustración 29: Hundimiento terraplén, inclinación de vías y caída de postes. ....	38
Ilustración 30: Daños en la calzada, caminos intransitables. ....	38
Ilustración 31: Grietas y desplazamientos en la carretera. ....	39

## Página

Ilustración 32: Desplazamientos y enormes grietas en el terreno. ....	40
Ilustración 33: Desplome y hundimiento de terrenos por la orilla del lago. ....	40
Ilustración 34: Desplazamientos provocaron grietas y desplomes en la calzada. ....	41
Ilustración 35: Daños evidentes en los pilares y tableros del puente. ....	42
Ilustración 36: Daños y asentamientos en el estribo y pilares del puente. ....	43
Ilustración 37: Asentamientos diferenciales en los pilares del puente. ....	43
Ilustración 38: Grietas en el terreno y asentamientos de las columnas del puente.....	44
Ilustración 39: Inclinación de vivienda debido al hundimiento del terreno. ....	45
Ilustración 40: Grietas y desplazamientos en viviendas.....	46
Ilustración 41: Grietas y surgimiento de aguas subterráneas. ....	46
Ilustración 42: Asentamientos del terreno, rotura de matrices. ....	47
Ilustración 43: Grietas en muros y losas, debido a hundimientos y desplazamientos. ....	48
Ilustración 44: Grietas en calzada y vivienda, debido al hundimiento del terreno.....	49
Ilustración 45: Asentamientos provocaron daños en los edificios y sistemas de alcantarillado.....	50
Ilustración 46: Asentamientos e inclinación de edificios. ....	51
Ilustración 47: Surgimiento de aguas subterráneas. ....	51
Ilustración 48: Inclinación del edificio Riesco, debido asentamientos del terreno. ....	52
Ilustración 49: Daños provocados por el hundimiento del terreno a terrenos. ....	59
Ilustración 50: Daños provocados por el hundimiento del terreno a carreteras .....	60
Ilustración 51: Daños provocados por el hundimiento del terreno a puentes.....	61
Ilustración 52: Daños provocados por el hundimiento del terreno a viviendas.....	63
Ilustración 53: Daños provocados por el hundimiento del terreno a edificaciones. ....	64
Ilustración 54: Daños provocados por el hundimiento del terreno a terrenos. ....	65
Ilustración 55: Daños provocados por el hundimiento del terreno a carreteras .....	66
Ilustración 56: Daños provocados por el hundimiento del terreno a puentes.....	67
Ilustración 57: Daños provocados por el hundimiento del terreno a casas.....	69